




Rekonstrukcija objekta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin u Ogulinu  
2018. - 2021.



[ZATEČENO STANJE] Višenamjenska dvorana, 02.01.2018. godine. Fotografiju je izradio ovlaštteni sudski vještak.



[POSTOJEĆE STANJE] Višenamjenska dvorana, 01.10.2021. godine. Preostali su završni radovi i opremanje.



[ZATEČENO STANJE] Stubište 2, 02.01.2018. godine. Fotografiju je izradio ovlaštteni sudski vještak.



[POSTOJEĆE STANJE] Stubište 2, 01.10.2021. godine. Izdana je uporabna dozvola u 2019. godini.



[ZATEČENO STANJE] Dvorana za ples, 02.01.2018. godine. Fotografiju je izradio ovlaštteni sudski vještak.



[POSTOJEĆE STANJE] Dvorana za ples, 13.05.2021. godine. Izdana je uporabna dozvola u 2019. godini.



[ZATEČENO STANJE] Sanitarni čvor, 02.01.2018. godine.  
Fotografiju je izradio ovlaštteni sudski vještak.



[POSTOJEĆE STANJE] Sanitarni čvorovi, 01.10.2021. godine.  
Izdana je uporabna dozvola u 2019. godini.





[ZATEČENO STANJE] Izlazni hodnik, 02.01.2018. godine.  
Fotografiju je izradio ovlaštteni sudski vještak.



[POSTOJEĆE STANJE] Izlazni hodnik 01.10.2021. godine.  
Izdana je uporabna dozvola u 2019. godini.




[ZATEČENO STANJE] Hidrantska mreža, 02.01.2018. godine. Fotografiju je izradio ovlaštteni sudski vještak.



[POSTOJEĆE STANJE] Hidranstka mreža, 01.10.2021. godine. Izdana je uporabna dozvola u 2019. godini.



[ZATEČENO STANJE] Sustav vatrodojave, 02.01.2018. godine. Fotografiju je izradio ovlaštteni sudski vještak.



[POSTOJEĆE STANJE] Sustav vatrodjave 13.05.2021. Izdana je uporabna dozvola u 2019. godini.



[ZATEČENO STANJE] Učionica 1, 02.01.2018. godine. Fotografiju je izradio ovlaštteni sudski vještak.



[POSTOJEĆE STANJE] Učionica 1. Izdana je uporabna dozvola u 2019. godini.



[ZATEČENO STANJE] Učionica 2, 02.01.2018. godine. Fotografiju je izradio ovlaštteni sudski vještak.





[POSTOJEĆE STANJE] Učionica 2. Izdana je uporabna dozvola u 2019. godini.



[ZATEČENO STANJE] Učionica 3, 02.01.2018. godine. Fotografiju je izradio ovlaštteni sudski vještak.



[POSTOJEĆE STANJE] Učionica 3. Izdana je uporabna dozvola u 2019. godini.




[ZATEČENO STANJE] Soba za soliste, 02.01.2018. godine. Fotografiju je izradio ovlašteni sudski vještak.



[POSTOJEĆE STANJE] Soba za soliste. Izdana je uporabna dozvola u 2019. godini.



[ZATEČENO STANJE] Garderoba, 02.01.2018. godine. Fotografiju je izradio ovlašteni sudski vještak.



[POSTOJEĆE STANJE] Garderoba. Izdana je uporabna dozvola u 2019. godini.



[ZATEČENO STANJE] Strojarnica, 02.01.2018. godine. Fotografiju je izradio ovlaštteni sudski vještak.





[POSTOJEĆE STANJE] Strojnica. Izdana je uporabna dozvola u 2019. godini.



[ZATEČENO STANJE] Ulazni hal višenamjenske dvorane. 02.01.2018. godine. Fotografiju je izradilo POU Ogulin.



[POSTOJEĆE STANJE] Strojarnica. Izdana je uporabna dozvola u 2019. godini.

